



НОВИНКА!

ШОКВОТЧ 2

Одноразовый номерной индикатор удара. Новое поколение

Индикатор регистрирует ударные воздействия (падения, столкновения, тряску).

Модификации по степени чувствительности

Преимущества

- При транспортировании не активен. Активация индикатора перед применением происходит простым удалением защитной подложки.
- Оптимальная цена.
- Яркая предупреждающая наклейка, привлекающая внимание персонала.
- Два индикаторных окна, фиксирующие направления удара.

Принцип действия

При ударном воздействии одно из индикаторных окошек становится красным.



Технические характеристики

Размеры, мм	43 x 43 x 6,5
Температура эксплуатации, °C	от -20 до +80
Порядковый номер	буквенно-цифровая нумерация, ШК
Модификации	15G, 25G, 37G, 50G, 75G
Точность срабатывания	±15% от номинального значения
Число срабатываний	1
Гарантийный срок, мес.	24
Упаковка, шт.	100
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	100




Таблица. Рекомендации по подбору оптимальной модификации Шоквотч 2 по весу и объему груза.

Таблица. Рекомендации по подбору оптимальной модификации Шоквотч2 по весу и объему груза.

Вес, кг	Объём, м ³					
	0,14-0,42	0,42-1,42	1,42-2,83	2,83-7,08	7,08-14,16	>14,16
до 4,5	75G	75G	50G	37G	—	—
4,5-11	75G	50G	50G	37G	25G	—
11-23	50G	50G	37G	25G	25G	15G
23-45	50G	37G	37G	25G	15G	15G
45-113	37G	37G	25G	25G	15G	15G
113-454	37G	25G	25G	15G	15G	—
454-907	25G	25G	25G	15G	15G	—
907-2 300	25G	25G	15G	15G	—	—
2 300-4 500	25G	15G	15G	15G	—	—
4 500-6 800	—	15G	15G	—	—	—
6 800-9 100	—	—	—	—	—	—


Правила размещения индикаторов Шоквотч 2

Рис. 1



Установите индикатор в нижней трети упаковки/палеты, как можно ближе боковому к краю.

Рис. 2



На крупных упаковках, длина которых в 2 раза или более превосходит ширину, установите 2 индикатора на противоположных боковых сторонах, по диагонали друг от друга.

Инструкция по применению

Выбор оптимальной модификации

По весу и объёму груза. См. таблицу. Данные получены на основании экспериментов, воспроизводящих типичные инциденты.

Мы рекомендуем подбирать модификацию опытным путём, определив минимальную высоту падения груза, при которой он получает неприемлемые механические повреждения, и модификации индикатора, которые при этом срабатывают.

Рекомендуемая установка индикатора показана на рис.1. На упаковках, длина которых в 2 или более раз превосходит ширину установите индикаторы, как показано на рис.2

Установка

Приклейте на упаковку контрольную карточку индикатора (ККИ). Для активации индикатора удалите защитную подложку. Аккуратно приклейте индикатор Шоквотч 2 в центр «место для приклеивания индикатора». Затем возьмите предупреждающую наклейку, удалите защитную подложку и приклейте поверх индикатора. См. фото 1.

Правильное размещение индикатора на упаковке является ключевым условием его надлежащей работы.

- Во избежание ошибочных показаний индикатора удара:
1. Не размещайте его в верхней трети или в центре упаковки, так как эти места наиболее подвержены сильным вибрациям, которые могут, с одной стороны, спровоцировать срабатывание контрольного элемента, а с другой, рассеять энергию удара.
 2. Не наклеивайте его на обтягивающие упаковку верёвки, стяжные ленты или упаковочную плёнку.

Занесите номер индикатора в сопроводительные документы.

Фото 1.

